

Aushärtezeiten

FIS P Plus Temperatur im Verankerungsgrund [°C]	Maximale Verarbeitungszeit t_{work} [Min.]	Minimale Aushärtezeit ¹⁾	
		t_{cure} [Std.]	[Min.]
> 0 – +5	13	3	–
> +5 – +10	9	–	90
> -10 – +20	5	–	60
> +20 – +30	4	–	45
> +30 – +40	2	–	35

1) In feuchtem Betom oder im wassergefüllten Bohrloch sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.