Dispositivi di centraggio DD

Dispositivi per il perfetto centraggio all'interno del foro e per il trattenimento sopra testa di barre filettate. Idoneo per l'isolamento dielettrico (contrasto delle correnti vaganti) in combinazione con resina ad iniezione FIS EM Plus.











Sistemi di ancoraggio con isolamento elettrico.

Applicazioni

- Isolamento dielettrico di barre filettate a contrasto delle correnti vaganti.
- Trattenimento di barre in applicazioni sopratesta fino all'indurimento della resina.
- Centraggio preciso della barra all'interno del foro.

Vantaggi

- Il sistema composto dai Dispositivi
 Dielettrici DD-S e DD-E e dalla resina a
 iniezione FIS EM Plus con barra filettata
 ha una resistenza elettrica maggiore di
 1 MΩ al passaggio di una corrente
 continua (DC) di 1.000 V e assicura
 l'isolamento delle barre filettate dal
 passaggio delle correnti vaganti e quindi
 le protegge dalla corrosione.
- L'impiego dei dispositivi dielettrici DD-E e DD-S non richiede fori con diametro maggiorato rispetto a quanto riportato in ETA 17/0979 di FIS EM Plus. Questo consente un notevole risparmio di resina se confrontato con l'uso dei tradizionali

- dispositivi di isolamento elettrico.
- Il calcolo dell'ancoraggio è di conseguenza possibile con il software di progettazione Fixperience - C-Fix.
- I Dispositivi Dielettrici DD-S e DD-E possono essere usati nelle installazioni sopratesta assicurando la sospensione sicura di barre lunghe fino ad 1 metro anche per ancoranti chimici con tempi di lavorabilità lunghi.
- I Dispositivi Dielettrici DD-S e DD-E garantiscono il perfetto centraggio della barra all'interno del foro.

Materiali di supporto


- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato.
- · Mattone pieno in laterizio.

Funzionamento

- Il sistema è composto dalla resina a iniezione FIS EM Plus, dalla barra filettata e dai dispositivi per l'isolamento dielettrico DD.
- Quando si utilizza il Dispositivo Dielettrico di estremità DD-E è necessario aumentare la profondità di foratura h_o e la profondità di ancoraggio efficace h_{ef} di 0,5 x diametro di foratura d_o.
- Agganciare il Dispositivo Dielettrico di estremità DD-E sul fondo della barra.
- Infilare il Dispositivo Dielettrico di superficie DD-S sulla barra, a livello della superficie del foro.
- Estrudere la resina a partire dal fondo del foro prestando attenzione a non formare bolle d'aria.
- Procedere all'inserimento della barra all'interno del foro applicando contemporaneamente una adeguata pressione e una lenta rotazione.



Installazione



Estrudere la resina per 2/3 circa della lunghezza del foro ¹⁾.



Applicare il dispositivo dielettrico DD-E all'estremità della barra.



Applicare il dispositivo dielettrico DD-S in corrispondenza della marcatura della profondità di installazione h₀.



Inserire la barra di ancoraggio fino al fondo del foro, girandola leggermente mentre avanza.



Controllare eccesso di resina.



Applicare l'oggetto da fissare e la coppia di serraggio dopo indurimento della resina.

Dati tecnici

Dispositivi dielettrici DD







Dispositivo Dielettrico di superficie DD-S

		Diametro foro d _o	Idoneo per	Confezione
	Art.	[mm]		[Pz]
Prodotto				
DD-S M 12	563721	14	Barra filettata M 12	100
DD-E M 12	563722	14	Barra filettata M 12	100
DD-S M 16	563723	18	Barra filettata M 16	100
DD-E M 16	563724	18	Barra filettata M 16	100
DD-S M 20	563725	24	Barra filettata M 20	100
DD-E M 20	563726	24	Barra filettata M 20	100
DD-S M 24	563727	28	Barra filettata M 24	100
DD-E M 24	563728	28	Barra filettata M 24	100
DD-S M 27	563729	30	Barra filettata M 27	100
DD-E M 27	563730	30	Barra filettata M 27	100
DD-S M 30	563731	35	Barra filettata M 30	100
DD-E M 30	563732	35	Barra filettata M 30	100

Aumentare la profondità di foratura h_0 e la profondità di ancoraggio efficace h_{ef} di 0,5 x diametro di foratura d_0 .